

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén Información Actualizada a las 11:45hs. del 30/04/2024

1/5

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha	49	No Pav	TCP	Tricao Malal - Cancha Huinganco corte transversal.	Sectores poceados y barro. Derrumbes.
P004	El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP		Sectores poceados, serrucho y
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	TCP		Equipos operando. Tránsito intenso
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP	Fin de autovía- Vista Alegre	Tránsito intenso. Obra en construcción, desvíos, reducción de calzada
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	TCP		Tránsito intenso
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP		Sectores poceados, barro y hielo.
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	TCP		Sectores con hielo, baches y fuertes ráfagas de viento.
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	I	Atravesado	Acumulación de nieve. Sectores poceados, barro y hielo sobre calzada
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	TCP		Sectores con hielo.
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	TCP		Sectores con hielo, cinta asfáltica
P017	Añelo - Plaza Huincul	84	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Sectores con baches.
P017	Plaza Huincul - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choroí	28	No Pav	TCP		Acumulación de agua sobre calzada. Cortes transversales. Desprendimientos de rocas.
P019	Emp. RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Lluvia
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	T		

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 11:45hs. del 30/04/2024

2/5

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP		Tránsito intenso
N022	Arroyito - Plaza Huincul - Cutral-Có	59	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Animales sueltos. Equipos operando.
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	S/I		
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Calzada con baja adherencia por lluvia. Sectores con baches. Animales sueltos
P023	Malleo - Pilo Lil	20	Pavim	TCP		Calzada con baja adherencia por lluvia. Sectores con baches. Animales sueltos
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	TCP		Corte con desvíos por obra de pavimentación. Desprendimiento de rocas. Sectores muy poceados.
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada. Equipos
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP	Puesto Jara-Litran	Acumulación de nieve, uso obligatorio de cadenas. Equipos operando. Desvíos señalizados en zona de Litran, sectores con hielo
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	TCP	emp 242- Mallin Chileno. Obra de pavimentación	Baja visibilidad por viento blanco. Calzada con baja adherencia por lluvia, sectores poceados, barro. Equipos operando. Desvíos por obra en
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	TCP	uso obligatorio de cadenas	Media calzada habilitada, calzada con baja adherencia por hielo y nieve. Uso obligatorio de cadenas
P026	Caviahue - Copahue	20	No Pav	I		Acumulación de nieve
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	TCP		Sectores poceados.
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	S/I		
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	S/I		
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	S/I		
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	S/I		
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	S/I		
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	S/I		

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 11:45hs. del 30/04/2024

3/5

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	S/I		
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	S/I		
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	S/I		
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	S/I		
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú	39	No Pav	TCP		Sectores poceados
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	TCP	Cerro de la Virgen	Ruta 43 a la altura del Cerro de la Virgen, intransitable. Desvío por vera del río Curí Leuvú, sectores poceados.
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada, animales sueltos
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las	37	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada, animales sueltos
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	I	Llao Llao	Acumulación de nieve sobre calzada
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	I	Cuesta de Rahue	Acumulación de nieve, equipos operando
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	TCP		Sectores poceados, ripio suelto, equipos operando
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP		Sectores poceados, calzada con baja adherencia por barro y hielo, equipos operando
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		Tránsito intenso
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	TCP		Calzada con baja adherencia por lluvia. Sectores con baches.
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Calzada con baja adherencia por barro y lluvia. Sectores poceados.
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP		Calzada con baja adherencia por barro y lluvia, sectores poceados. Animales sueltos.
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP	Emp. RN 40 - Lolog	Calzada con baja adherencia por barro y lluvia, sectores con baches y pozos. Lolog - Paso Carrirriñe INTRANSITABLE
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	TCP	Emp. RN 40 - Camp. DPV	Sectores poceados y barro. Desde campamento DPV a portada de PNL, INTRANSITABLE

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 11:45hs. del 30/04/2024

4/5

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P065	Confluencia - Villa Traful - El Portezuelo	61	No Pav	TCP		Obra de pavimentación en construcción en tramo empalme rn40- Villa Traful. Equipos operando, respetar las señales e indicaciones.
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP		Sectores poceados.
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	S/I		
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	S/I		
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	S/I		
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	S/I		
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	S/I		
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	S/I		
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP	Km 48 (Desfiladero) caídas de piedra.	Animales sueltos. Trashumancia
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	I		Neviscando. Fuerte viento

Accesos

	Descripción	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando.

Pasos Internacionales

	Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Paso Pino Hachado		Pavim	I	PASO INHABILITADO DURANTE TODA LA JORNADA	Acumulación de nieve y hielo, visibilidad nula por viento blanco
N013	Paso Icalma		Pavim	I		Paso inhabilitado durante toda la jornada
N048	Paso Hua Hum		No Pav	TCP	Habilitado en horario normal	Calzada con baja adherencia por barro y hielo. Sectores poceados

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 11:45hs. del 30/04/2024

5/5

Pasos Internacionales

Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N060	Paso Mamuil Malal (ex Tromen)	No Pav	I	Habilitado de 8:00 A 19:00hs	Acumulación de nieve
N231	Paso Cardenal Samoré	Pavim	S/I		

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitabile / **TCP** - Transitabile con precaución /
TP - Transitabile Pesado / **I** - Intransitable / **S/I** - Sin Información

La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV

División Prensa
dpvprensa@neuquen.gov.ar
0810-333-7882 (RUTA)

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén